

**ANEXO III**  
al  
REGLAMENTO TECNICO  
**FORMULA RENAULT PLUS**  
2022

**ARTICULO 7º TRANSMISIÓN**

**Artículo 7.4 - Volante Motor:** Puesta a punto original, con pistón (1) en punto muerto superior, el centro de sensor vueltas de motor quedara posicionado 14 dientes o muecas después de cavidad de lectura de motor. (Plantilla para control de posición de agujeros de fijación).

Córdoba, julio de 2022