

ANEXO II
al
REGLAMENTO TECNICO
ARENEROS PISTA
2022

3000 MOTOR, CAJA, DIFERENCIAL, Etc.

...

3035 Transmisión (caja):

...

Donde dice:

Motor marca **RENAULT hasta 2000 c.c.:**

Relación corona 34, piñón 09: (3,777). No se permite ninguna relación homologada para rally.

	ENGRANAJE	QUINTUPLE	DESMULTIPLICACION
1 ^a	42	11	4,090
2 ^a	37	17	2,176
3 ^a	31	22	1,409
4 ^a	34	33	1,030

Debe decir:

Motor marca **RENAULT hasta 2000 c.c.:**

Relación corona 34, piñón 09: (3,777). No se permite ninguna relación homologada para rally.

	ENGRANAJE	QUINTUPLE	DESMULTIPLICACION
1 ^a	45	11	4,090
2 ^a	37	17	2,176
3 ^a	31	22	1,409
4 ^a	34	33	1,030

Donde dice:

Motor marca **VOLKSWAGEN 1600 hasta 1800 c.c.:**

...

Motor Transversal:

Relación para el 1800 c.c. corona: 72, piñón: 17 (4,235)

...

Motor Transversal 1800 cc.

C)

	ENGRANAJE	QUINTUPLE	DESMULTIPLICACION
1 ^a	43	11	3,909
2 ^a	38	18	2,111
3 ^a	36	28	1,285
4 ^a	31	32	0,968

	ENGRANAJE	QUINTUPLE	DESMULTIPLICACION
1 ^a	34	09	3,777
2 ^a	36	17	2,117
3 ^a	35	24	1,458
4 ^a	35	34	1,029

Debe decir:

Motor marca **VOLKSWAGEN 1600 hasta 1800 c.c.:**

...

Motor Transversal:

Relación para el 1800 y 1600 c.c., corona: 72, piñón: 17 (4,235)

...

Motor Transversal 1800 cc. y 1600 c.c

C)

	ENGRANAJE	QUINTUPLE	DESMULTIPLICACION
1 ^a	43	11	3,909
2 ^a	38	18	2,111
3 ^a	36	28	1,285
4 ^a	31	32	0,968

Nota: Se autoriza relación: Corona 43, Piñón 9

	ENGRANAJE	QUINTUPLE	DESMULTIPLICACION
1 ^a	34	09	3,777
2 ^a	36	17	2,117
3 ^a	35	24	1,458
4 ^a	35	34	1,029

Córdoba, septiembre de 2022